

警 钟 长 鸣

2018 年第 2 期

中华人民共和国山东海事局

2018 年 2 月 27 日

2017 年 1 月 16 日 1040 时许，东莞籍油轮“丰盛油 16”轮在东营港南港池 16 号泊位装载汽油期间，约 60 吨汽油泄漏至泵舱、机舱，构成水上交通事故。

调查发现：

1、船员在大量更换后，未按照规定进行开展公司培训，也未在船上开展任前培训，存在船员交接记录不全、船员对职责和设备状况不熟悉，作业船员未按照规定开展加油作业前检查。