

# 警钟长鸣

2018年第6期

中华人民共和国山东海事局

2018年6月13日

---

2017年7月21日2240时许，泰州籍“融航机088”轮装载石子5000多吨，自大连普兰店港开往黄骅港途中，在东营港东北20海里附近水域沉没，造成1人死亡，1人失踪，构成一般等级水上交通事故。

经调查发现：

1、该轮为内河船在无舱盖的情况下违规从事海上运输，同时还存在超载的情况，处于不适航状态；

2、船上人员未取得适任证书，不具备航行驾驶、货物运输管理、险情应急处置等方面管理船舶的能力；

3、该轮实际控制人在被执法部门查处后，仍非法组织无证人员，利用内河船超航区从事海上运输活动；

4、该轮法定经营人未按照公司安全管理制度对船舶进行安全管理，认真履行安全管理责任。