

警钟长鸣

2018 年第 3 期

中华人民共和国山东海事局

2018 年 3 月 12 日

2017 年 10 月 2 日 2243 时许，巴拿马籍客箱船“香雪兰”轮在由烟台港驶往韩国仁川港途中，在威海成山角北 26.8 海里、成山头定线制警戒区附近海域，主机故障停车漂航，构成水上交通小事故。

经调查发现：

1、该轮未按规定对主机更换后的主要部件进行充分磨合保养，大风浪情况下冒险开航，造成主机冲击符合超控，导致主机故障停车；

2、该轮存在航前会议针对船舶的安全管理不到位，甲板和机舱针对船舶安全情况沟通不畅等情况；

3、船舶公司存在针对船舶安全，特别是主机故障应急指导不到位也是事故发生的重要因素。