

警钟长鸣

2018 年第 7 期

中华人民共和国山东海事局

2018 年 7 月 13 日

2017 年 9 月 11 日约 1630 时，泰州籍“姜顺机 698”轮自栾家口港驶往滨州港途中，在莱州港西北 39 海里处附近失火，造成水上交通小事故。

经调查发现：

1、J 轮处于未按时进行船舶检验、船舶保养不到位造成电缆老化破损、机舱与驾驶室竖向电缆井防火分隔不能满足要求等不适航状态；

2、J 轮未按照最低派员要求配备合格船员、且在船人员未持有适任证书，缺乏最基本的消防安全知识和技能。